



## RELATÓRIO

### **Manifestação Técnica - Abertura dos Envelopes de Habilitação das Licitantes** **Análise da Qualificação Técnica**

Tendo sido reaberta a sessão pública destinada à abertura dos envelopes de habilitação das primeiras colocadas no processo licitatório em epígrafe, este Departamento de Engenharia e Arquitetura (DEA) apresenta, abaixo, o resultado da qualificação técnica descrita no item 12 e seus subitens do Anexo I – Termo de Referência - do Edital, por meio da análise dos atestados e documentos apresentados visando o **Lote 5**:

**INVICTA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ/MF: 22.038.795/0001-60**

#### **QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL**

A **INVICTA** possui registro ativo no CREA-SP.

· Analisando os atestados de capacidade técnica apresentados pela licitante, visando a qualificação técnica operacional (item 10.2.5.2.1 do pregão):

- No atestado apresentado da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, constava somente o serviço de instalação de vidros e cantoneiras, ou seja, não atendendo a qualificação técnica operacional;
- No atestado da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, foi anexado o contrato entre as partes, onde foi possível identificar os serviços prestados pela licitante. Porém, não foi identificada a metragem quadrada realizada, critério requerido no nosso pregão;
- No atestado da prefeitura municipal de Quatá, foi apresentado um quantitativo de 32.000m<sup>2</sup> de serviços realizados “nos sistemas equipamentos e instalações prediais”, não ficando claro o atendimento dos serviços relacionados no item 10.2.5.2.1 do pregão eletrônico;
- No atestado da Secretaria da Segurança Pública (Bauru), a metragem quadrada informada foi de 6.230m<sup>2</sup> em serviços de manutenção e conservação predial, incluindo serviços de hidráulica, marcenaria e ar condicionado. Não foi possível identificar a especificação dos serviços;
- No atestado da Prefeitura Municipal de Botucatu não foi possível identificar a especificação dos serviços realizados;
- No atestado da Prefeitura de Assis, não constava a área de execução;
- No atestado do Batalhão da Polícia Militar de Assis, **foi considerada a área de 106m<sup>2</sup>** de pintura;
- No atestado da Polícia Militar de Araçatuba, não foi apresentada a metragem quadrada realizada;
- No atestado da Polícia Militar de Ribeirão Preto, **foram considerados os serviços de civil, totalizando uma área de 1.836,61m<sup>2</sup>**;
- Em outro atestado da Polícia Militar de Ribeirão Preto, não foi possível identificar o serviço realizado e a metragem quadrada;
- No atestado da Polícia Militar de Jardim Aduora, havia somente a instalação de janela;

- Nos atestados da Universidade de São Paulo, havia somente instalação de janela e montagem de portas com tratamento acústico, e ambos sem metragem quadrada de execução;
- Nos atestados do Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto, não constava a metragem quadrada realizada;
- No atestado do Museu de Arqueologia, havia somente o serviço de esquadrias, sem a metragem quadrada;
- No atestado da Polícia Militar de Sertãozinho, havia serviços de civil (alvenaria, hidráulica, pintura), mas sem as respectivas metragens quadradas;
- No atestado de Companhia de Processamento de Dados (PRODESP), **foram considerados os serviços de civil, totalizando uma área de 33,91m<sup>2</sup>;**
- No atestado da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, foi constatado serviços civis e elétricos (baixa tensão), mas não identificamos a área realizada;
- No atestado da Polícia Militar de Araçatuba, havia somente o serviço de telhado, mas sem a área realizada;
- No atestado da Universidade Júlio de Mesquita Filho, havia somente serviços de serralheria, mas sem a área realizada;
- No atestado da universidade de Campinas, havia somente o serviço de instalação de divisórias, que não faz parte do escopo do pregão eletrônico;

· Analisando a qualificação técnica profissional (item 10.2.5.5 do pregão):

- Foi apresentado o contrato com o profissional Gustavo Henrique Fernandes da Silva, Arquiteto. Mas não foi apresentado o acervo técnico (CAT) do profissional;
- Quanto ao profissional Diego Soares de Souza, ele não consta no CREA/SP e não foi apresentado vínculo empregatício (CLT ou PJ) com a licitante. Todas as CAT's apresentadas são do Estado da Bahia;
- Por fim, do engenheiro Ulisses Pereira Rossa Borges, foi apresentado somente a Certidão de Registro Profissional e Quitação, documento não solicitado no pregão. Não foi apresentado o CAT e o vínculo empregatício (CLT ou PJ) com a licitante.

## CONCLUSÃO

Após a análise dos atestados de capacidade técnica apresentados, de forma generalizada eles não atenderam por não possuírem a área (metragem quadrada) e/ou o escopo não atendia aos serviços solicitados no edital, como por exemplo instalações de vidros e divisórias.

Não foi apresentado serviços na área de climatização e elétrica de média tensão, conforme solicitado no pregão. Dentre os **serviços realizados de civil** foram consideradas as áreas:

Loca do Serviço	Área
Pintura Polícia Militar Paraguaçu	106,00
Batalhão da PM Ribeirão Preto	1.836,61
Cia de Processamento de Dados	33,91
	1.976,52 m <sup>2</sup>

Quanto aos três profissionais apresentados, nenhum deles atenderam aos requisitos do pregão.

Dessa forma, analisada a documentação entregue, **informamos que a licitante não está habilitada para realizar os**



Documento assinado eletronicamente por **Bruno Messina da Costa, Assistente Técnico**, em 08/01/2025, às 11:39, conforme art. 4º, da Lei 14.063/2020.

---



Documento assinado eletronicamente por **Francisco Mendes De Souza Filho, Diretor Técnico do Departamento de Engenharia e Arquitetura**, em 08/01/2025, às 12:59, conforme art. 4º, da Lei 14.063/2020.

---



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://www.defensoria.sp.def.br/sei/autenticidade\\_documento](https://www.defensoria.sp.def.br/sei/autenticidade_documento) informando o código verificador **1155763** e o código CRC **6266ECC8**.

---

Rua Líbero Badaró, 616 9.º andar - Bairro Centro - CEP 01008-000 - São Paulo - SP - [www.defensoria.sp.def.br](http://www.defensoria.sp.def.br)

---